





AR35.20-B-0310-01A.fm

Montar el retén radial

ESD TRASERO 746.804, 746.823, 746.840, 746.855, ESD TRASERO 746.846, 746.847, 746.848, 746.849, 746.850, 746.851, 746.852, 746.853, 746.854, 746.855, 746.856, 746.857, 746.858, 746.859, 746.860, 746.861, 746.862, 746.863, 746.864, 746.865, 746.866, 746.867, 746.868, 746.869, 746.870, 746.871, 746.872, 746.873, 746.874, 746.875, 746.876, 746.877, 746.878, 746.879, 746.880, 746.881, 746.882, 746.883, 746.884, 746.885, 746.886, 746.887, 746.888, 746.889, 746.890, 746.891, 746.892, 746.893, 746.894, 746.895, 746.896, 746.897, 746.898, 746.899, 746.900, 746.901, 746.902, 746.903, 746.904, 746.905, 746.906, 746.907, 746.908, 746.909, 746.910, 746.911, 746.912, 746.913, 746.914, 746.915, 746.916, 746.917, 746.918, 746.919, 746.920, 746.921, 746.922, 746.923, 746.924, 746.925, 746.926, 746.927, 746.928, 746.929, 746.930, 746.931, 746.932, 746.933, 746.934, 746.935, 746.936, 746.937, 746.938, 746.939, 746.940, 746.941, 746.942, 746.943, 746.944, 746.945, 746.946, 746.947, 746.948, 746.949, 746.950, 746.951, 746.952, 746.953, 746.954, 746.955, 746.956, 746.957, 746.958, 746.959, 746.960, 746.961, 746.962, 746.963, 746.964, 746.965, 746.966, 746.967, 746.968, 746.969, 746.970, 746.971, 746.972, 746.973, 746.974, 746.975, 746.976, 746.977, 746.978, 746.979, 746.980, 746.981, 746.982, 746.983, 746.984, 746.985, 746.986, 746.987, 746.988, 746.989, 746.990, 746.991, 746.992, 746.993, 746.994, 746.995, 746.996, 746.997, 746.998, 746.999

98 344 589 07 15 00


Mandril


98 350 589 07 15 00

Mandril

Número	Denominación	Número de pedido
BR00.45-B-1001-01A	Estanqueizante Terolan 307/II	-
BR00.45-B-1003-06A	Grasa conforme MBB-F 6804 - Clase 267.0	Vide IS lubricantes



- 1 Aplicar un producto de sellaje en el alojamiento de los retenes.
 - 2 Montar en el alojamiento del cubo de rueda, los retenes (1) con ayuda del  mandril (2).
- Montar primero el retén de labio simple y a continuación, el retén de labio doble.
- 3 Lubricar los labios de los retenes



B35.20-0018-01